

14. sz. bejelentés

10. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő – testület !

Stefanik Jánosné Medgyesegyháza, Dózsa utca 18. szám alatti lakos, levélben kereste meg a Polgármesteri Hivatalt.

Levelében elpanaszolja hogy lakóházának állaga az utóbbi időben jelentősen megromlott, életveszélyessé vált.


A kialakult állapot okozója a rosszul elvezetett és szikkasztott csapadék víz, a mely az úttestről ill. a szomszédos ingatlanról folyik a ház falához.

Mivel Stefanik Jánosné egyedül él, anyagi lehetőségei igen korlátozottak, önerőből nem tudja a szükséges javításokat elvégeztetni, ezért kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé.

Kéri az Önkormányzatot hogy lehetőségeihez mérten segítsen az épület helyreállításában.

Levél mellékelve.

Medgyesegyháza, 2011-08-23


Juhász György
Főea.

Medgyesegyháza Város
Polgármesteri Hivatala
Medgyesegyháza

T: bejelentés és segítség
kéreke.

Átvennénk ö.év. Stefánia Jánosné, Dózsa u. 18. sz.
alatti lakos, az alábbi panaszra forduló
a Fennelt Polgármesteri Hivatalához:

A medgyesegyházi Dózsa u. 18. sz. alatti lakó
háza fala, valamint az utcai rész fala az
utóbbi években, de különösen most, a
nővér idő alatt lehullt jelentős mennyiségű
csapadék miatt repedezik és az épület
sarka megmílygott, a fal hiányos beton

véleményem szerint emellett az, hogy az
utcai fronton kialakított hővezető lépcső
bél, pont az épület sarkához kialakított
drók körül idő alatt felkúsztak az esővíz
nem tudta a víz az órák elnyelése, és
mivel az drók nem látnak kézzel az
épület előtt, ezért az en házban fal
felé lifelgik a víz és a fal súlyos fel.
Az utóbbi egy évtizedben több alkalommal
is olyan mennyiségű víz jött le a hővezető
hagy a földön a falig és fél a víz. Ez
még a mai napon is látható. Süllő a
a föld mellett föld is.

Mivel a házban egyéni falvédelem van,
a házban vízfal nem bírja tovább a
víz elnyelését és hiányos beton.

-/-

Bejelentés	2011 AUG 02
459/2011	
T. Gy.	
	db. melléklet

Szerintem után az alábbi okok járta-
nak hozzá:

- az arok kialakításra nem megfelelő
munka történt, ezért a csapadék a
hátsó falhoz, valamint a házra
munkára folyik, majd az én három
hátsó fala emelheti föl, mivel a
hátsó udvar betört.
- a hátsó udvaron lévő fala nem
tartós, így az a víz is az én
falam felé irányul és ott emelkedik
fel.
- az utcáról befolysó víz, valamint a
kert magassága miatt az udvaruk-
ból befolysó víz is a hátsó sartra
gyűlik össze.

Mindenképp miatt az épület felét a kö-
nyves nem is kell tartani, mert
életveszély.

Mivel 85 éves egyéni lakás, vagyis
is pénzem kérek, gyereim nem tudnak segí-
teni (hamm, munkanélküli, káros
nyugtatók, éppis össze, mind az unokák
família) ezért kérem segítséget,
pénzükhöz vagy anyagi segítséget kérek.
Valamint kérem a fenti hiányosságok
hivatalos és megismerését,

Törvényt és törvénnyel:
Budapest, 2014. aug. 2. Jánosik János.